


Umbaumaßnahmen am BGB





Alter der Gebäudeteile (Luftbild 2016)



Spielflächen




Alter der Gebäudeteile (Luftbild 2016)



Spielflächen



Versammlungsfläche



Alter der Gebäudeteile (Luftbild 2016)



Platz für Neubau

Leistungsfähiger Ersatzbau

Neuer Vorplatz vor dem Haupteingang

Ziel: Attraktives Flächenkonzept



(Luftbild Sommer 2020)

Sommer 2020

Neue Orientierung


- Rettungsdienste
- Neue Schüler
- Gäste

(Luftbild Sommer 2020)



Neue Orientierung
- Rettungsdienste
- neue Schüler
- Gäste

Farbleitsystem
Beschilderung



Nord

Ost

West


Süd


Atrium


Ziele: Neugestaltung der **Fachräume**


Aufenthaltsflächen für Schüler, offene Lernbereiche


Barrierefreie Schule









































Ziele: Neugestaltung der **Fachräume**


Aufenthaltsflächen für Schüler, offene Lernbereiche


Barrierefreie Schule





























Ziele: Aufenthaltsflächen für Schüler, offene Lernbereiche

Barrierefreie Schule

Neue Klassenzimmer

Ehemalige
Fachräume =>


Klassenzimmer



Obergeschoss

Ehemalige
Fachräume =>
Klassenzimmer


Schulsozialarbeit





Weitere Ziele: Sanierung & Modernisierung (Haustechnik, Strom, Sanitär, Heizung, Brandschutz, Netzwerke)




Obergeschoss














Obergeschoss






Obergeschoss










Sitzschale buche

Untergestell Anthrazit

PantoSwing-VF, VS
BT2 Klassenzimmer, Musik




Tischplatte weiß




Untergestell Anthrazit



Tisch EcoTable R, 700x600mm, VS
BT2 Klassenzimmer




Kreidetafeln 2x 2m x 1,2m,
Pilone




digitale Tafel, 86 Zoll
Soundbar
Dokumentenkamera



Obergeschoss







Schließfächer am BGB während der Bauphase August 2021 – Sommer 2023



Bestand

Skizze zum Aufbau in der Lernzone



	Typ a	Typ b
Länge	1,22	1,05
Anzahl	35	23
Lernzone	26	16
Rest	9	7


Mai 2021

Bemusterung
der Möbel






Obergeschoss





Außenanlage



- Vegetationsfläche
- Betonsteinblöcke
- Bäume Neuplanung
- Bäume Bestand
- Mastleuchten
- Lichtpoller
- Höhenplanung
- Höhenbestand

Projektname
Lph III (Entwurf)


Projekt
Rugbisch-Gymnasium Buchen
St.-Paulus-Straße 9
74732 Buchen

Planname I
Übersichtsplan Freianlage

Plangröße
DN A1 (841 x 594 mm)


Gezeichnet
SR

Auftraggeber















Das BGB zieht um!



Sukzessive
Fertigstellung
der
Bauteile

Vorgesehenes
Ende der
Maßnahme 2023



2. Nord


4. Ost

3. West

1. Süd

Was bisher geschah...



2016: Bestandsaufnahme und Vorplanung der Stadt Buchen



2017

Beauftragung der **Architekten**

Büro: Kilian und Partner, Stuttgart



Wettbewerbsentwurf


<https://www.competitionline.com/de/beitraege/144014>

2018

Vom Entwurf zum
konkreten Bauvorhaben

Erhebliche **Erweiterung der Maßnahme:**

- a) Abriss des Kellers unter Trakt II
- b) Errichtung des „Selbstlernzentrums“ (Atrium)
- c) Umfassende Sanierung aller Bauteile
incl. Strom, Wasser, Abwasser, Heizung,
Brandschutz, Netzwerke, Haustechnik
- d) Neue Toiletten
- e) Digitalisierung



Abriss-Party März 2019

#ByeByeTrakt2



Ich bin bereit abgerissen zu werden 😊


war auch hier



BBB ist die beste Schule



Baubeginn: Herbst 2019



2020



Ursachen für Verzögerungen

1. Erhebliche Erweiterung des Projektes im Vergleich zur ursprünglichen Planung (Keller usw.)
2. Einsturz einer Hilfskonstruktion zur Errichtung der Decke (kurz vor Weihnachten 2019)
3. Corona (Quarantäne für Mitarbeiter)
4. Materialknappheit
5. Probleme beim Trockenbau (eine beteiligte Firma)





